

# Sicherheitsvorschriften im Zementwerk Rohrdorf



## PSA-Regelung:

**Zone 1 gelb:** Keine PSA-Pflicht auf gekennzeichnetem Weg. Jedoch Warnkleidung auf gekennzeichnetem Weg zwischen Kantine und Dispo (mind. Weste oder T-Shirt).

**Zone 2 grün:** Warnkleidung (mind. Weste oder T-Shirt), Schutzhelm, geschlossene Sicherheitsschuhe.

**Zone 3 blau:** Warnkleidung (mind. Weste oder T-Shirt), Schutzhelm, geschlossene Sicherheitsschuhe, Schutzbrillentragepflicht.

**Das Tragen weiterer PSA ist Bereichs- und Tätigkeitsabhängig.**

Bereichskennzeichnung und Betriebsanweisung beachten!

## Beachtung der Brandschutzverordnungen

(siehe Anhang: BV allgemein und BV Flüssigbrennstoffanlage)

## Werkverkehrsregelungen beachten

Max. Geschwindigkeit im Werksgelände 20 Km/h, Achtung bei Bahnbetrieb, Anschnallpflicht in Fahrzeugen, keine Schutzbrillenpflicht in geschlossenen Fahrzeugen.

**Steinbruchbetrieb:** Achtung SKW haben Vorfahrt, Tempo 20 Km/h für SKW im Steinbruchgelände aufgehoben.

## Bahn:

- besondere Vorsicht mit Fahrzeugen u. Arbeitsgeräten im Bereich der Bahnoberleitung
- die Bahn ist immer vorfahrtsberechtigt (Andreaskreuz!)
- Ampel unbedingt beachten! (Anhaltepflicht vor weißer Markierung)

## Nutzung von Maschinen und Arbeitsmittel:

Vor Beginn der Tätigkeit, mindestens jedoch 1 x jährlich, muss jeder Mitarbeiter an der jeweiligen Maschine unterwiesen werden. Abteilungs Fremden mit Fachausbildung ist es nur erlaubt, nach Unterweisung an der entsprechenden Maschine zu arbeiten. Nur geprüfte Arbeitsmittel verwenden. Defekte Arbeitsmittel dem Vorgesetzten melden und aus dem Verkehr ziehen.

**Nutzung von Betriebsfahrzeugen bzw. Spezialgeräten ausschließlich für unterwiesene und schriftlich beauftragte Personen** (Kran- u. Staplerschein)

## Vorliegen von Freigabebescheinigen für besondere Tätigkeiten

(z.B. Schweißarbeiten, Einstieg in Behälter und Silos, Arbeiten in Höhe)

## Beachtung des Rauchverbots in gekennzeichneten Bereichen

## Verbot von Alkohol auf dem gesamten Betriebsgelände

## Unverzügliche Meldung von Unfällen oder Gefahrstellen an Werksleiter Abteilungsleiter oder Sicherheitsfachkraft.

- Meldung aller Unfälle- auch Unfälle ohne Ausfallzeit
- Meldung von Beinahe-Unfällen

## Arbeiten an Anlagen

- Leitstand (Tel. 600 102) und verantwortlichen Meister verständigen
- gegen Wiedereinschalten sichern (LoToTo Prinzip, je Mitarbeiter ein Absperrschloss, Gruppensicherung durch Elektro-Abteilung)


## Sicherheitseinrichtungen sind verpflichtend zu benutzen

z.B. Arbeitskorb für Stapler /Kran, PSAG, Arbeitsgerüst statt Leiter .....

## Sonstige sicherheitsrelevante Einrichtungen:

Feuerlöscher	In jeder Abteilung	Telefon:	In jeder Abteilung
Betriebsarzt	1 x im Monat	Verbandskasten:	In jeder Abteilung
Augenduschen		Körperduschen:	Labor u. WT Turm
Arztzimmer:	Labor/Keller	Rettungswege:	unbedingt freihalten
Sicherheitsdatenblätter		Sammelpunkte:	siehe Werksplan
Defibrillator:	Leitstand u. Kantine		

Wichtige Rufnummern	Telefon intern	Amt
Zentraler Leitstand (24h)	600 144	(0)8032/182-144
Rettungsleitstelle /Feuerwehr	0 112	
Polizei	0 110	
<b>Bei Notfällen zuerst den Zentralen Leitstand informieren.                  Von diesem wird der Ablauf der Rettungsmaßnahmen in die Wege geleitet.</b>		



Datum:

Unterweisung durchgeführt von:  
 Einweisung durchgeführt von

Unterschrift der eingewiesenen/unterwiesenen Person: